
■ガラス加工図



ガラス厚により 穴加工位置が 変わります。